

兰州大学物理科学与技术学院

工作简报

2019年第19期（总第811期）

物理科学与技术学院党政办公室

2019年4月2日

物理学院实验室安全工作简报

——消防、水电安全与后勤保障小组专项检查通报

组长：崔腾虎

组员：金武、李喜玲、杨利成、隋文波、王鹏、张海军、周保范


本次检查人员：崔腾虎、李喜玲、隋文波、杨利成、张海军



2019年4月1日（本学期第6周），学院实验室安全管理工作组“消防、水电安全与后勤保障小组”根据学院安排对我院格致楼所有实验室进行了水电安全和卫生状况专项检查，主要检查内容为：1、实验室内部的用水用电等安全隐患排查；2、实验室内部卫生状况检查。4月2日上午，安全小组对检查发现问题的实验室进行了复查。相关结果如下：

1、实验室整体卫生状况有了较大改观，但个别实验室仍然存在垃圾不能及时处理和堆放包装盒较多的情况，希望这些实验室老师能再督促学生及时处理实验室垃圾和包装盒。2、个别实验室电吹风和电烙铁等用完没有及时拔除电源，请老师给学生强调一下电吹风和电烙铁等用完一定要彻

底拔除电源；3、个别实验室使用插线板仍然比较随意，存在插线板直接放置在地面的现象，请相关实验室老师和学生一定注意在使用插线板时尽量放置在高处，避免跑水引起漏电事故；4、个别实验室老旧设备如机械泵等漏油情况严重，需要及时清理，以免发生着火事故。

检查现场一些典型照片如下：





4月1日检查、4月2日复查情况汇总如下：

实验室 房间号	危险 等级	第一责 任人	4月1日检查 发现的问题	建议整改措施	限期整改 完成时间	4月2日 复查结果	是否发 送整改 通知书
格致楼 1040	三级	黄亮	纸箱杂物多。	及时处理实验室纸 箱杂物。	4月4日前	已整改。	本次不 发送。
格致楼 1037-1	二级	席力 彭勇	插线板直接放 置在地上。	固定插线板到高处。	立即	已整改。下次发现 类似隐患，将发送 整改通知书。	本次不 发送。
格致楼 1033	一级	王君	机械泵漏油。	机械泵漏油需及时 清理。	立即	已整改。下次发现 类似隐患，将发送 整改通知书。	本次不 发送。
格致楼 1027	三级	王君	化学垃圾多。	及时清理实验室垃 圾。	立即	已通知责任人整 改。下次发现类似 隐患，将发送整改 通知书。	本次不 发送。
格致楼 1014	二级	薛德胜	卫生差，垃圾 多。	搞好实验室卫生，及 时清理实验室垃圾。	4月4日前	已整改。	本次不 发送。
格致楼 2013	特级	席力	卫生差，垃圾 多。	搞好实验室卫生，及 时清理实验室垃圾	4月4日前	已整改。	本次不 发送。
格致楼 2012	三级	席力	房间门把手掉 了。	及时修理房间门把 手。	4月4日前	已通知责任人安 排维修。	本次不 发送。
格致楼 2023	二级	王君	垃圾多。	及时清理实验室垃 圾。	立即	已整改。	本次不 发送。
格致楼 2037	特级	王君	有未使用的明 火电炉存放。	不用的明火电炉请 及时处理。	立即	已整改。	本次不 发送。
格致楼 2048	特级	贺德行	卫生差，垃圾 多；电吹风用完 未拔出插头。	搞好实验室卫生，及 时清理垃圾；电吹风 用完须拔出插头。	立即	已整改。下次发现 类似隐患，将发送 整改通知书。	本次不 发送。
格致楼 2051	特级	贺德行	纸箱多。	请及时处理实验室 纸箱。	4月4日前	已整改。	本次不 发送。
格致楼 3045	特级	王育华	垃圾多。	及时清理实验室垃 圾。	立即	已整改。	本次不 发送。
格致楼 4043	一级	王育华	卫生差；电吹风 用完未拔出插 头。	认真搞好实验室卫 生；电吹风用完请及 时拔出插头。	立即	已整改。下次发现 类似隐患，将发送 整改通知书。	本次不 发送。
格致楼 4044	特级	马志 刘晶	卫生差。	搞好实验室卫生。	4月4日前	已整改	本次不 发送。
格致楼 4045	一级	王育华	电吹风用完未 及时拔出插头。	电吹风用完须及时 拔出插头。	立即	已整改。下次发现 类似隐患，将发送 整改通知书。	本次不 发送。