

# 兰州大学物理科学与技术学院

## 工作简报

2019年第8期（总第800期）

物理科学与技术学院党政办公室

2019年3月5日

---

### 物理学院实验室安全工作简报

#### ——消防、水电安全与后勤保障小组专项检查通报

组长：崔腾虎

组员：金武 李喜玲 杨利成 隋文波 王鹏 张海军 周保范

本次检查人员：崔腾虎 金武 李喜玲 周保范 隋文波 杨利成

2019年3月1日（本学期第1周），新学期刚开始，学院实验室安全管理工作组“消防、水电安全与后勤保障小组”根据学院安排对我院格致楼所有实验室进行了水电安全和卫生状况专项检查，主要检查内容为：1、实验室内部的用水用电等安全隐患排查；2、实验室内部卫生状况检查。3月5日，安全管理工作组副组长卫秀成老师对检查发现问题的实验室进行了复查。相关结果如下：

1、实验室整体卫生状况有了很大改观，绝大多数实验室都在开学初期都进行了彻底打扫，仅有个别实验室仍然存在垃圾不能及时处理和堆放包装盒较多的情况，希望这些实验室老师能再督促学生及时处理实验室垃圾和包装盒。2、个别实验室电吹风和电烙铁等用完没有及时拔除电源，请老

师给学生强调一下电吹风和电烙铁等用完一定要彻底拔除电源；3、个别实验室使用插线板仍然比较随意，存在插线板直接放置在地面的现象，请相关实验室老师和学生一定注意在使用插线板时尽量放置在高处，避免跑水引起漏电事故；4、个别实验室存在晚上离开后不及时关闭实验室大门的现象，请老师们一定督促学生最后离开实验室检查水电关好门窗；5、部分实验室老旧设备如机械泵等漏油情况严重，需要及时清理，以免发生着火事故。

检查现场一些典型照片如下：





### 3月1日检查、3月5日复查情况汇总如下：

实验室 房间号	危险 等级	第一责 任人	3月1日检查 发现的问题	建议整改措施	限期整改 完成时间	3月5日 复查结果	是否发 送整改 通知书
格致楼 1013	特级	史慧刚	晚上离开时门 未关，插线板直 接放置在地上。	晚上离开实验室请 注意关门，固定插线 板到高处。	立即	已整改；建议开 启房间门禁。	本次不 发送。
格致楼 1015	特级	王涛	卫生很差。	认真搞好实验室卫 生。	3月8日前	已整改	本次不 发送。
格致楼 1037-1	二级	席力 彭勇	无人电吹风电 源未拔，插线板 直接放置在地 上。	电吹风用完需要及 时拔除电源，固定插 线板到高处。	3月8日前	已整改	本次不 发送。
格致楼 1031	特级	谢二庆	机械泵漏油。	机械泵漏油需及时 清理。	3月8日前	已整改	本次不 发送。
格致楼 1040	三级	黄亮	晚上离开时门 未关。	晚上离开实验室请 注意关门。	立即	已整改；建议开 启房间门禁。	本次不 发送。
格致楼 1049	二级	秦勇	气瓶直接靠在 暖气上。	建议将气瓶放置到 离暖气适当距离处。	立即	已整改	本次不 发送。
格致楼 3012	特级	高美珍 高大强	无人电吹风未 拔，化学垃圾 多。	电吹风用完需要及 时拔除电源，及时清 理实验室垃圾。	3月8日前	已整改，第一责 任人高大强已 安排处理化学 废弃物。	本次不 发送。
格致楼 3051	三级	王育华	卫生差，纸箱垃 圾多。	认真搞好实验室卫 生，及时清理实验室 杂物和垃圾。	3月8日前	已整改	本次不 发送。
格致楼 4021	三级	李海蓉	玻璃器皿放置 在柜顶。	请将玻璃器皿放置 在安全处。	立即	已整改	本次不 发送。
格致楼 4027	一级	彭尚龙 王鹏	纸箱多。	请及时处理实验室 纸箱。	3月8日前	已落实，仪器柜 上的纸箱均存 放设备配件。	本次不 发送。