

兰州大学物理科学与技术学院

工作简报

2019年第33期（总第825期）

物理科学与技术学院党政办公室

2019年4月28日

物理学院实验室安全工作简报 ——消防、水电安全与后勤保障专项检查通报

组长：崔腾虎

组员：金武 李喜玲 杨利成 隋文波 王鹏 张海军 周保范

本次检查人员：崔腾虎 李喜玲 隋文波 杨利成 张海军
周保范 金武

2019年4月26日（本学期第9周），学院实验室安全管理工作组“消防、水电安全与后勤保障小组”对我院格致楼和齐云楼所有实验室进行了消防、水电安全和卫生状况专项检查。主要检查以下方面是否存在安全隐患：

1. 实验场所方面：场所环境、水电管线基础安全、卫生与日常管理、场所其它安全；
2. 安全设施方面：消防设施、应急喷淋与洗眼装置、通风系统、门禁监控、实验室防爆；
3. 基础安全方面：用电基础安全、用水安全；
4. 电气设备用电安全：大型仪器设备、高功率的设备与电路容量相匹配、常规电气用电及实验室冰箱安全。

本次检查发现，学院实验室整体安全卫生状况有了较大改观，个别实验室仍然存在以下问题或隐患：1. 垃圾未及时清理、堆放包装盒较多；2. 电吹风和电烙铁等用完未及时拔除电源；3. 插线板直接放置在地面等。4月27日，安全小组对检查发现问题的实验室进行了复查，相关问题均已整改，结果如下：

4月26日，格致楼实验室现场检查照片：





4月26日，齐云楼实验室现场检查照片：





4月26日检查、4月27日复查情况汇总如下：

实验室 房间号	危险 等级	第一责 任人	4月26日检查 发现的问题	建议整改措施	限期整改 完成时间	4月27日 复查结果	是否发 送整改 通知书
格致楼 1027	三级	王君	卫生差	认真搞好实验室卫生	立即	已整改	本次不 发送。
格致楼 1015	特级	王涛	纸箱多	及时处理实验室纸箱	立即	已整改	本次不 发送。
格致楼 1012	特级	王建波	卫生差，垃圾多	认真搞好实验室卫生，及时清理实验室垃圾	立即	已整改	本次不 发送。
格致楼 2009	二级	史慧刚	垃圾多	及时清理实验室垃圾	立即	已整改	本次不 发送。
格致楼 2043-1	特级	盛英卓	卫生差	认真搞好实验室卫生	立即	已整改	本次不 发送。
格致楼 2048	特级	贺德行	卫生差	认真搞好实验室卫生	立即	已整改	本次不 发送。
格致楼 3025	特级	彭勇	电吹风用完未 及时拔出插头	电吹风用完要及时 拔出插头	立即	已整改	本次不 发送。
格致楼 3012	特级	高美珍 高大强	冰箱内装水饮 料瓶未贴标签	实验室使用饮料瓶 应贴标签	立即	已整改	本次不 发送。
格致楼 3045	特级	王育华	卫生差	认真搞好实验室卫生	立即	已整改	本次不 发送。
格致楼 4047	三级	王育华	卫生差	认真搞好实验室卫生	立即	已整改	本次不 发送。

格致楼 4045	一级	王育华	卫生差, 垃圾多	认真搞好实验室卫生, 及时清理实验室垃圾	立即	已整改	本次不发送。
格致楼 4044	特级	马智锟 刘文晶	卫生差, 垃圾多	认真搞好实验室卫生, 及时清理实验室垃圾	立即	已整改	本次不发送。
格致楼 4061	一级	寇昕莉	电吹风用完未及时拔出插头	电吹风用完要及时拔出插头	立即	已整改	本次不发送。
齐云楼 102	二级	王涛	插线板直接放置在地面上; 电吹风用完未及时拔出插头	固定插线板到高处; 电吹风用完要及时拔出插头	立即	已通知责任人整改	本次不发送。
齐云楼 606	二级	郭党委	插线板直接放置在地面上	固定插线板到高处	立即	已通知责任人整改	本次不发送。
齐云楼 608	二级	郭党委	插线板直接放置在地面上	固定插线板到高处	立即	已通知责任人整改	本次不发送。